

Report attività ISPRA del 01 Settembre 2016 - Integrazione

Le **Squadre 3 e 4** hanno proseguito le attività finalizzate all'individuazione degli effetti superficiali indotti dagli eventi sismici nell'area della frazione Saletta del comune di Amatrice e ad Accumoli. Vengono qui esposti i risultati dei sopralluoghi.

ISPRA - Tabella sintetica sopralluoghi 01 settembre 2016

codice	Data_rilevo	Località	Lat	Lon	Tipo_effetto	descrizione	Rischio_residuo	
ISP-RI1	01/09/2016	Saletta	42,668452	13,276484	Crollo	Blocchi litoidi crollati dal versante, di dimensione fino a 50 cm	Medio-basso. Non si esclude che in occasione di ulteriori scosse si possano verificare crolli analoghi lungo la strada	
ISP-RI2	01/09/2016	Cossito	42,673388	13,290625	Crollo	Distacco di blocchi litoidi da muro di sostegno	Medio-basso. Non si esclude che in occasione di ulteriori scosse si possano verificare ulteriori crolli di porzioni del muro. Da monitorare prima del ripristino del muro	
ISP-RI3	01/09/2016	San Tommaso	42,686134	13,284368	Frattura	Frattura su sentiero, beante lunga circa 10 m, larga 15 cm, con direzione N145. La porzione verso valle risulta leggermente ribassata. Sembra essere la porzione di una corona di frana.	Da monitorare. Non si esclude che la frana possa evolvere, in particolare a seguito di precipitazioni meteoriche. La pericolosità è quindi medio-alta ma il rischio residuo risulta trascurabile a causa della assenza di edifici e infrastrutture a valle. Si rileva comunque la presenza di un piccolo vecchio cimitero e di una tenda ubicata nei pressi dello stesso.	
ISP-RI4	01/09/2016	San Tommaso	42,686299	13,284272	Frattura	Frattura lunga circa 20 m, larga 2-3 cm, orientata circa N-S, e probabilmente in continuità con la precedente	Come sopra	



ISP-RI5	01/09/2016	San Tommaso	42,686442	13,283699	Frattura	Frattura lunga circa 5 metri, beante, larga circa 10 cm, con direzione E-O in probabile connessione con le precedenti. Le fratture nel complesso hanno un andamento di forma semicircolare.	Come sopra	
ISP-RI6	01/09/2016	San Tommaso	42,684038	13,284711	Frattura	Frattura lunga circa 100 m, orientata circa N-S, lungo il percorso del sentiero, aperta fino a circa 5 cm. Termina a valle poco prima del bivio con sentiero principale	Come sopra	
ISP-RI7	01/09/2016	San Capone	42,677550	13,290324	Frattura	Frattura che taglia trasversalmente il manto stradale, aperta fino a 2 cm, orientata N80.	Trascurabile	