

## **APPENDICE 1**

Sintesi aggiornata al 2021 delle attività di controllo svolte da Ispra a partire dal 2017.

**TAVOLA 1:** Riepilogo Ispezioni Ordinarie e straordinarie

TAVOLA 2: Riepilogo degli esiti dei campionamenti svolti da Arpa Puglia

TAVOLA 3: Piano Sopralluoghi e Controlli (PSC) di cui al DPCM 29/09/2017

(aggiornamento al I quadrimestre 2022)

TAVOLA 1 Riepilogo Ispezioni Ordinarie e straordinarie





			parte cipan	ti/qualifica*	ca mpionamenti e	effettuati dall'ARPA e ma	trice ambientale	documentaz	ione trasmessa
anno	tipologia	data	ISPRA	ARPA Puglia	aria	acqua	suolo/rifiuti	rapporto conclusivo (prot. ISPRA)	altro
	ordinaria (2° trim.)	18-20/07/2017	2/I 1/O 2/U	9		n. 1 area AFO1-2 scarico 6A1	n. 2 area IRF	46179 del 21/09/2017 (Invio Verbale**) 49005 del 05/10/2017	
2017	ordinaria (3° trim.)	25-27/10/2017	2/I 1/U	10		n. 1 area zincatura a caldo - scarico 27Al n. 1 area LAF/DEC - scarico 29Al		55051 del 07/11/2017 (Invio Verbale**) 64712 del 27/12/2017	
	ordinaria (4° trim.)	29-30/11- 01/12/2017	1/I 3/U	1		n. 1 scarico SF1 n. 1 scarico SF2	n. 1 CER120102 area LAF MM23E	22498 del 16/03/2018 23172 del 26/03/2018 (Invio CD)	
	ordinaria (1° trim.)	27-29/03/2018	2/I	3/I 11/C	n. 1 area AFO1 Campo di Colata - camino E111 n. 1 area AFO1 Cowpers - camino E134	n. 1 area AFO4 - scarico parziale 8A1 n. 1 area AFO4 - scarico parziale 12A1		38118 del 11/06/2018 38776 del 14/06/2018 (Invio CD)	
	ordinaria (2° trim.)	19-21/06/2018	2/I	4/I 9/C	n. 1 area AGL/2-Linea E - camino E315b (con rilevazione gasi di combustione)	n. 1 area AFO4 - scarico parziale 8AI n. 1 area zincatura a caldo - scarico 27AI		59396 del 10/10/2018	59245 del 09/10/2018 (Proposta diffida)
2018	ordinaria (3° trim.)	09-12/10/2018	2/I	5/I 8/C		n. 1 area CCO5 - scarico 18A1 n. 1 area CCO1 - scarico 17A1 n. 1 area OG - scarico 16A1 n. 1 scarico SF1	n. 1 rifiuto area canale SF1	6123 del 11/02/2019	
	ordinaria (4° trim.)	12-13/12/2018	2/I	5/I		n. 1 scarico finale SF2 n. 3 area 12 acque di falda - PZ 12, PZ 7 e PZ 9 n. 1 area CCO/2-3-4 - scarico 74AI		6118 del 11/02/2019 (Invio Verbale**) 17913 del 27/03/2019	





			parte cipan	ti/qualifica*	campionament	i effettuati dall'ARPA e ma	trice ambientale	documentaz	ione trasmessa
anno	tipologia	data	ISPRA	ARPA Puglia	aria	a cqua	suolo/rifiuti	rapporto conclusivo (prot. ISPRA)	altro
	ordinaria (1° trim.)	20-22/03/2019	2/I 1/U	7/C	n. 1 area Acciaiera 2 - camino E551b*** (Prot. ISPRA 26194 del 16/04/2019)	n. 1 campione di acque da pozzo di emungimento Pz 3 codice AIA PZ2 n. 1 scarico parziale 40I n. 1 scarico finale SF1, ramo 1 (già interessato da dragaggio)		49172 del 08/08/2019	26469 del 18/04/2019 (Proposta diffida)
2019		24-28/06/2019	2/1	7/I 10/C	n. 1 camino E324 AGL2*** (Prot. ISPRA 54994 del 23/09/2019)	n. 1 scarico parziale 58Al; n. 1 percolato (acque reflue) pozzetto mix discariche; n. 1 pozzo 12 (AIA PZ11); n. 2 scarico parziale 8Al e 74Al; n. 1 scarico parziale 16Al; n. 1 scarico finale SF2; n. 2 piezometro PM5 e PV1***; n. 2 piezometro P6 NUOVO e P7*** (Prot. ISPRA 43833 del 12/07/2019)		59474 del 16/10/2019 60231 del 21/10/2019 (Invio CD)	
	ordinaria (3° trim.)	24-27/09/2019	2/1	5/I 9/C	Camini E312 e E424	n. 2 scarichi parziali 48AI e 29AI; n. 2 campioni di acque da pozzo di emungimento Pz 3 e Pz 27; n. 2 scarichi parziali 1A1 e 18AI (ARPA P); n. 1 acque di falda pozzo emungimento Pz 2; n. 1 acque di falda pozzo emungimento Pz 9 (ARPA P)	n. 1 rifiuto da polveri MEEP del camino E312	14409 del 30/03/2020 14893 del 01/04/2020 (Invio allegati)	11552 del 09/03/2020 (Proposta diffida)
	ordinaria (4° trim.)	10-13/12/2019	2/I	6/C			n. 1 rifiuto Zona 2 CER 100214, fango AFO	17455 del 24/04/2020 18668 del 04/05/2020 (Invio allegati)	





			parte cipan	ti/qualifica*	campionamenti	effettuati dall'ARPA e ma	trice ambientale	documentaz	ione trasmessa
anno	tipologia	data	ISPRA	ARPA Puglia	aria	acqua	suolo/rifiuti	rapporto conclusivo (prot. ISPRA)	altro
	ordinaria° (1° trim.)	02-4/03/2020	1/I	2/I				13823 del 24/03/2020 15479 del 29/03/2021 (Invio integrazione)	
	ordinaria (2° trim.)	26/06/2020 In loco: <b>01-03/07/2020</b> 17/07/2020	2/1	7/1		n. 2 P1 Nuovo e P11; n. 1 P3; n. 1 Modulo V5 (discarica RP); n. 2 P10 e P12; n. 2 P2 e P4; n. 2 P5 e P6 Nuovo; n. 3 scarichi parziali 58AI, 40AI e 27AI; n. 1 scarico parziale 74AI		46227 del 09/10/2020	
2020	straordinaria (3° trim.)	07-08/07/2020	1/I	3/I				44731 del 02/10/2020	37630 del 11/08/2020 (Nota Informativa) 44736 del 02/10/2020 (Proposta diffida) 53718 del 17/11/2020 (Notifica verbale accert.) 4916 del 04/02/2021 (Rapporto art. 17)
	ordinaria (3° trim.)	29/09/2020 In loco: <b>06-08/10/2020</b> 12/10/2020	2/I	8/I 1/U	n. 1 camino E312 AGL2 n. 1 camino E312 AGL2 (bianco di campo) n. 1 camino E325 n. 1 camino E325 (bianco di campo) camini E424 e 428	Pz 15, pz 16, pz 19, scarichi parziali 48AI, 24AI, 8AI,40AI, 74AI, 1AI, 60AI-B, 62AI-A, 44AI, 2AI- 4; Piezometri PV1, PV2, PV2 Nuovo, PM5		7949 del 19/02/2021	
	ordinaria (4° trim.)	03/12/2020 22/12/2020	2/I	7/I 2/U	n. 1 camino E312 n. 1 bianco di campo	n. 2 scarichi finali SF1 e SF2		16015 del 31/03/2021	30522 del 09/06/2021 (Proposta diffida comunicazione ARPA Puglia prot. ISPRA 24486 del 13/05/2021)





			parte cipan	ti/qualifica*	campionamenti	effettuati dall'ARPA e mat	rice ambientale	documentaz	ione trasmessa
anno	tipologia	data	ISPRA	ARPA Puglia	aria	a cqua	suolo/rifiuti	rapporto conclusivo (prot. ISPRA)	altro
	ordinaria (1° trim.)	31/03/2021 In loco: <b>12-14/04/2021</b> 20/04/2021	2/I	7/I 1/U	n. 2 camino E312; n. 1 camino E551b	scarichi parziali 27Al, 10Al, 1Al, 74Al, 76Al, 17Al, 40Al, 24Al; scarichi finali SF1 e SF2; P2 Nuovo, P4 Nuovo, P6 Nuovo e P5 Nuovo (discarica G2); P2 Nuovo e P4 Nuovo (discarica G3- V4); PV3, PV2, PV1, PM5, PZ15, PZ16, PZ19		35187 del 01/07/2021	
2021	ordinaria (2° trim.)	30/06/2021 In loco: 12-14/07/2021 16/07/2021	2/I	6/I, 1/U	n. 4 camino E425; n. 1 camino E437 (RdP non previsto)	acque sotterranee P1 Nuovo, P3 Nuovo, P12, P10, P11, Pozzo artesiano 3, P6, New 630 FP; percolato liquido discariche V5 e G2; scarichi parziali 1AI IN, 1AI, 11AI-B, 61AI-B, 2AI-7; scarico a ricircolo 2AI-5		48900 del 17/09/2021	
	ordinaria (3° trim.)	30/09/2021 In loco: 11-13/10/2021 15/10/2021	2/I, 1/U	6/I	camino E312	n. 2 scarichi finali SF1 e SF2		66492 del 15/12/2021	62242 del 23/11/2021 (Proposta diffida)
	ordinaria (4° trim.)	13/12/2021 In loco: 15-17/12/2021 21/12/2021	1/I, 1/U	7/I	camino E312			12135 del 07/03/2022	

<sup>\*:</sup> I = Ispettore; C = Personale attività campionamento; O = Osservatore; U = Uditore

<sup>\*\*:</sup> Il verbale di ispezione viene trasmesso, di norma, unitamente al Rapporto conclusivo; in qualche caso viene anticipato al MiTE (ex MATTM), se richiesto dallo stesso.

<sup>\*\*\*:</sup> Campionamenti effettuati successivamente alla visita ispettiva.

<sup>°:</sup> Sostituita con ispezione straordinaria

TAVOLA 2 Riepilogo dei campionamenti svolti da Arpa Puglia





	rif.	nota trasmi	ssione ARPA		data	rapporto		
anno	Ispezione	prot. ARPA	prot. ISPRA	area prelievo	campionamento	di prova	ve rbale n.	note
	dal 18 al 20 luglio 2017		65118 del 28/12/2017	IRF scoria deferrizzata di acciaieria CER 100202		2291-2292/2017 Rev 0 del 23/11/2017	91/ST/17	
	dal 25 al 27	78391 del 22/12/2017		scarico parziale 27Al		3525/2017 Rev 0 del 23/11/2017	124/ST/2017 del 25/10/2017	
	ottobre 2017			scarico parziale 29Al		3532/2017 Rev 0	124/A/ST/2017 del 26/10/2017	
2017		8616 del	14800 del	scarico finale SF1		3888-2017 Rev 0	145/ST/2017	
	da 29 novembre	09/02/2018	12/02/2018	scarico finale SF2		3917-2017 Rev 0	145/A/ST/2017	
	al 01 dice mbre 2017	16993 del 19/03/2018	22729 del 19/03/2018	camino E714 CER 120102 polveri metalli		3926-2017 Rev 0	1 4 F /D /ST /2017	
		30361 del 10/05/2018	32430 del 10/05/2018	ferrosi		3927-2017 Rev 0	145/B/ST/2017	
				scarico idrico 8A1		4463/2018 Rev 1	43/ST/2018	Sostituisce precedente RdP
				scarico idrico 12A1		4614/2018 Rev 1	43/A/ST/2018	Sostituisce precedente RdP
2018	dal 27 al 29 marzo 2018	49877 del 30/07/2018 49169 del 30/07/2018	camino E111 polveri		(n. 4) 4610-4611- 4612-4613/2018 Rev 0	42/CRA/2018	Incluso bianco di campo (4610/2018 Rev 0)	
2018	18			camino E134 polveri		(n. 4) 4605-4606- 4607-4608/2018 Rev 0	42/CRA/2018-A	Incluso bianco di campo (4605/2018 Rev 0)
	dal 19 al 21 giugno 2018 84975 del 21/12/2018	84975 del	72561 del	scarico idrico 8A1		12173-2018 Rev 0		
		24/12/2018	scarico idrico 27A1		12174/2018 Rev 0	81/A/ST/2018		





	rif.	nota trasmi	ssione ARPA		data	rapporto		
anno	Ispezione	prot. ARPA	prot. ISPRA	area prelievo	campionamento	di prova	verbale n.	note
				camino E315 microinquinanti		12033-2018 Rev 0	76/CRA/2018	
				organici e gas combustione		12034-2018 Rev 0		Bianco di campo
				scarico parziale 16Al		21986/2018 Rev 0	128/D/ST/2018 dell'11/10/2018	
		24056 del	21580 del	scarico parziale 17Al		21889/2018 Rev 0	128/C/ST/2018 dell'11/10/2018	
		01/04/2019	01/04/2019	scarico parziale 18Al		21888/2018 Rev 0	128/C/ST/2018 dell'11/10/2018	
				rifiuto da operazioni di		21942-2018 Rev 0	128/B/ST/2018	
				dragaggio canale SF1		21941-2018 Rev 0	128/8/31/2018	
	dal 09 al 12			scarico finale SFI		21984/2018 Rev 0	128/D/ST/2018	
	ottobre 2018	84974 del 21/12/2018	72552 del 24/12/2018	rifiuto da operazioni di dragaggio canale SFI		21943-2018 Rev 0	128/B/ST/2018	Canale 1, lato asta deviata Wet Sand
2018				uragaggio canale 3Fi		21944-2018 Rev 0		Canale 1, lato asta deviata Filter Cake
						22234-2018 Rev 0	115/CRA/18 del 16/10/2018	Bianco di campo
		84976 del	72571 del	camino E312 PCDD/F e microinquinanti		22232-2018 Rev 0	115/CRA/18 del 16/10/2018	
		21/12/2018	24/12/2018	organici		22321-2018 Rev 0	115/CRA/18 del 17/10/2018-A	
						22491-2018 Rev 0	115/CRA/18 del 18/10/2018-B	
				scarico SF2	12/12/2018	26446-2018	161/ST/2018	
	dal 12 al 13	7052 del	5082 del	scarico 74Al	13/12/2018	26581-2018	161/C/ST/18	
	dal 12 al 13 dicembre 2018	04/02/2020	04/02/2020	acque sott. PZ12	13/12/2018	26571-2018	161/A/ST/18	
	2010			acque sott. PZ7	13/12/2018	26574-2018	161/B/ST/18	
				acque sott. PZ9	13/12/2018	26575-2018	161/B/ST/18	



		nota trasmi	ssione ARPA					
anno	rif. Is pezione	prot. ARPA	prot. ISPRA	area prelievo	data campionamento	rapporto di prova	verbale n.	note
				norro D72 (AIA D72)	21/02/2010	4126-2019	20/4/57/2010	Aggiunta parametro PCDD/F
		76248 del 04/11/2020	50921 del 04/11/2020	pozzo PZ3 (AIA PZ2)	21/03/2019	4128-2019	39/A/ST/2019	
		, ,		scarico parz. 40Al	21/03/2019	4153-2019	39/B/ST/2019	
		7052 del 04/02/2020	5082 del 04/02/2020	scarico finale SF1	20/03/2019	4047-2019	39/ST/2019	Ramo 1, già interessato da dragaggio
		20664 del 02/04/2020 (Invio RdP)	14990 del 02/04/2020	camino E551b	02/04/2019	4903-2019	16/CRA/2019- A	
	dal 20 al 22 marzo 2019	29372 del 16/04/2019 (Invio Verbali)	26194 del 16/04/2019	camino E551b	02/04/2019	4904-2019	16/CRA/2019- B	
			14992 del 02/04/2020	camino E551b	03/04/2019	4918-2019	16/CRA/2019- A	
2010		20670 del				4919-2019	16/CRA/2019- A	
2019		02/04/2020				4920-2019	16/CRA/2019- B	Filtro x polveri totali
						4940-2019	46/60 4/2040	
		90470 del	61296 del			4930-2019	16/CRA/2019- B	
		28/12/2020	28/12/2020			4932-2019		
		76248 del	50921 del	scarico parziale 58AI	26/06/2019	11580-2019	81/C/ST/2019 81/D/ST/2019	
		04/11/2020	04/11/2020	percolato pz mix discariche (scarico)	25/06/2019	21007-2019	81/A/ST/2019	Assimilato a scarico acque reflue
	dal 24 al 28 giugno			scarico parz. 8AI	25/06/2019	11527-2019	81/B/ST/2019	
	2019	7052 del	5082 del	scarico parz. 74Al	25/06/2019	11526-2019	81/B/ST/2019	
		04/02/2020	04/02/2020	scarico parz. 16Al	28/06/2019	11810-2019	81/H/ST/2019	
				scarico finale SF2	27/06/2019	11704-2019	81/F/ST/2019	





2220	rif.	nota trasmi	ssione ARPA	a roa prolinyo	data	rapporto	verbale n.	nata
anno	Ispezione	prot. ARPA	prot. ISPRA	area prelievo	campionamento	di prova	verbalen.	note
		76248 del 04/11/2020	50921 del 04/11/2020	pozzo 12 (AIA PZ11)	26/06/2019	11587-2019	81/E/ST/2019	
		04/11/2020	04/11/2020			11598-2019		
				piezometro PM5	02/07/2019	12046-2019	84/ST/2019	
				prezontetionwis	02/07/2013	12049-2019	84/ST/2019 81/E/ST/2019	
		52401 del 12/07/2019	43833 del 12/07/2019 50921 del	piezometro PV1	02/07/2019	12047-2019	84/ST/2019	
		(Invio Verbali) 76248 del				12050-2019	81/E/ST/2019	
		04/11/2020 (Invio RdP) 04/11/2020		piezometro P6 Nuovo	04/07/2019	12290-2019	84/A/ST/2019	Aggiunta determinazione di Berillio, Boro, PCB, PCDA/FF
					12294-2019		Aggiunta determinazione di Berillio, Boro, PCB, PCDA/FF.	
			piezometro P7	04/07/2019	12291-2019	84/A/ST/2019	Rica mpionamento di ossine	
						12296-2019	81/E/ST/2019	Rica mpionamento di ossine
2019		20664 del 02/04/2020	04/2020	camino E324	11/09/2019	17978-2019	66/CRA/2019-	ISPRA, con nota 24000 del 10/04/2019, ha richiesto il campionamento dei camini E324 ed E702.
2019		(Invio alcuni RdP)	14990 del			17979-2019	В	Bianco di Campo
		20670 del 02/04/2020	0670 del 02/04/2020			19436-2019		
		(Invio Verbali ed Esiti E324 ed	14992 del	camino E324 (AGL2) linea D		19437-2019	66/CRA/2019-	
		E702)67302 del	02/04/2020	illiea D		19438-2019	С	
		23/09/2019				19439-2019		
	(Ir 0 (I	(Invio Verbali)  76248 del 04/11/2020 (Invio alcuni RdP)  90470 del 28/12/2020 (Invio RdP 19435 e 19434)	(Invio Verbali) 54994 del 23/09/2019 04/11/2020 50931 del		12/09/2019			
			61296 del 28/12/2020	camino E324 (AGL2) linea D e B. di campo		19435-2019	66/CRA/2019- D	



		nota trasmi	ssione ARPA																								
anno	rif. Is pezione	prot. ARPA	prot. ISPRA	area prelievo	data campionamento	rapporto di prova	verbale n.	note																			
						19434-2019																					
				camino E702	NESSUN CAMPIONAMENTO (VD. NOTA)		66/CRA/2019- A	ISPRA, con nota 24000 del 10/04/2019, ha richiesto il campionamento dei camini E324 ed E702 .																			
				scarico parziale 48Al	25/09/2019	18925-2019	130/C/ST/2019																				
		76248 del 04/11/2020	50921 del 04/11/2020	scarico parziale 29Al	25/09/2019	18926-2019	130/C/ST/2019																				
			pozzo emung. PZ3	24/09/2019	18843-2019																						
					,, .	18855-2019																					
		7052 del 04/02/2020	20 pali dP) 5082 del 04/02/2020		5082 del	/02/2020 io Verbali  cuni RdP) 5082 del	pozzo emung. PZ27	24/09/2019	18844-2019	130/A/ST/2019	Analiti previsti a pag. 82 del PMC. ARPA Puglia, su propria iniziativa, determina Boro, IPA e PCDF.																
2019		(Invio Verbali								5082 del									5000 1 1	E002 del	5002 del	5082 dol			18857-2019		
	dal 24 al 27	e alcuni RdP)									scarico parziale 1AI*	26/09/2019	19017-2019	130/E/ST/2019	* Iniziativa Arpa, ulteriore rispetto alla programmazione												
	settembre	04/11/2020	50921 dol			19019-2019																					
	2019	(Invio alcuni RdP)	50921 del 04/11/2020 61296 del 28/12/2020	04/11/2020 61296 del	04/11/2020 61296 del	04/11/2020 61296 del	04/11/2020 61296 del	04/11/2020 61296 del	04/11/2020 61296 del	04/11/2020 61296 del	04/11/2020 61296 del	04/11/2020 61296 del	04/11/2020 61296 del	04/11/2020 61296 del	04/11/2020 61296 del	04/11/2020 61296 del	04/11/2020 61296 del	04/11/2020 scarico pa 61296 del	04/11/2020	04/11/2020			scarico parziale 18AI*	26/09/2019	19016-2019	130/E/ST/2019	* Iniziativa Arpa, ulteriore rispetto alla programmazione
		90470 del 28/12/2020 (Invio RdP 18855, 18857,																	pozzo PZ2 (AIA PZ1)	26/09/2019	19026-2019	130/D/ST/2019 130/A/ST/2019	Analiti previsti a pag. 82 del PMC. ARPA Puglia su propria iniziativa determina Boro, IPA e PCDD/F.				
						19023-2019																					
	1902	19023, 19024 del 2019)		pozzo PZ9 (AIA PZ8)*	26/09/2019	19027-2019		* Iniziativa Arpa, ulteriore rispetto alla programmazione. Analiti previsti a pag. 82 del PMC. ARPA Puglia, su propria iniziativa, determina Boro, IPA e PCDD/F.																			
				, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	26/09/2019	19024-2019	130/D/ST/2019																				
		2310 del 14/01/2021	1347 del 14/01/2021	rifiuto da polveri MEEP camino E312	27/09/2019	19084-2019	130/F/ST/2019	ARPA PUGLIA: L'aliquota A verrà inviata al Laboratorio ARPA per l'analisi per ricerca di POPs e per la caratterizzazione della pericolosità del rifiuto compreso test di cessione per a mmissibilità in discarica.																			





	rif.	nota trasmi	ssione ARPA	a a a a a a a lia ca	data	rapporto	aula a la u	
anno	Ispezione	prot. ARPA	prot. ISPRA	area prelievo	campionamento	di prova	ve rbale n.	note
		90470 del 28/12/2020	61296 del 28/12/2020			19094-2019		
		7052 del 04/02/2020 (Invio Verbali e RT E312)	5082 del 04/02/2020	camino E312	28/10/2019	21046-2019	81/CRA/2019	
		20664 del				21050-2019		
	(Invio alci RdP) 20670 di	(Invio alcuni RdP) 02/04/ 20670 del 02/04/2020 (Invio Esiti E312) 50921	(Invio alcuni RdP) 02/04/2020 20670 del 14992 del	camino E312	27/11/2019	22716-2019	83/CRA/2019- A	
2019			50921 del	camino E312	26/11/2019	22717-2019	83/CRA/2019	
		04/11/2020 (Invio RdP)	04/11/2020	camino E312	26/11/2019	22718-2019	83/CRA/2019	Bianco di Campo
		7052 del 04/02/2020 (Invio Verbale e RT E324)	5082 del 04/02/2020	camino E424	04/12/2019		90/CRA/19-A	
	dal 10 al 13 dicembre 2019	90470 del 28/12/2020	61296 del 28/12/2020	rifiuto fango AFO CER 100214 "Zona 2-codice AIA UP3"	11/12/2019	23434-2019 23435-2019	81/F/ST/2019	Campionamento per la caratterizzazione della pericolosità del rifiuto, compresi i test di cessione e i POP per ammissibilità in discarica.





	rif.	nota trasmi	ssione ARPA		data	rapporto					
anno	Ispezione	prot. ARPA	prot. ISPRA	area prelievo	campionamento	di prova	verbale n.	note			
	dal 2 al 4 marzo 2020*					NESSUN CAMPIONAMENTO					
						9548-2020					
				piezometro P1 Nuovo		9554-2020	78/ST/20				
					0.4 /0= /0.00	14371-2020		Su iniziativa di ARPA; aggiunta determinazione di Berillio, Boro, PCB,			
					01/07/2020	9551-2020		PCDD/F, Selenio e Alluminio.			
				piezometro P11		9555-2020					
						14372-2020					
					02/07/2020	9649-2020					
				pozzo P3 Nuovo		9650-2020	78/A/ST/20	Su iniziativa di ARPA, aggiunta determinazione di Alluminio, Berillio, Boro,			
	dal 26 giugno		2496 del	percolato modulo V5 discarica RP		9655-2020		Selenio, PCB, PCDD/F e PCB.			
2020	2020 al 17	4043 del 21/01/2021		pozzo P10	02/07/2020	9705-2020					
	luglio 2020	(Invio Verbali	21/01/2021	p0220 P10		9707-2020	78/B/ST/20	Su iniziativa di ARPA, aggiunta determinazione di Alluminio, Berillio, Boro,			
	Visita in	e RdP)		pozzo P12	03/07/2020	9706-2020	76/6/31/20	Selenio, PCB, PCDD/F e PCB.			
	loco: dall'1 al 3 luglio			p0220112		9708-2020					
	2020			no.770 D2		6677-2020		Su iniziativa di ARPA, aggiunta determinazione di Berillio, Boro, PCB			
				pozzo P2	03/06/2020	6691-2020	60/ST/20	ePCDD/F. (Verbali inviati successivamente con Nota ARPA Puglia prot. 74609 del 29/10/2020, prot. ISPRA 49753 del 29/10/2020).			
				pozzo P4	03/00/2020	6680-2020	00/31/20				
				p02201 4		6694-2020					
				pozzo P5		6783-2020					
				μο220 F 3	04/06/2020	6790-2020	60/A/ST/20				
				pozzo P6 Nuovo	04/06/2020	6787-2020	00/A/31/20				
						6794-2020					





	rif.	nota trasmi	ssione ARPA		data	rapporto		
anno	Ispezione	prot. ARPA	prot. ISPRA	area prelievo	campionamento	di prova	verbale n.	note
				scarico parziale 58Al		9851-2020	78/C/ST/20	
				scarico parziale 27Al	06-07/07/2020	9847-2020	78/D/ST/20	
				scarico parziale 40AI	. 00-07/07/2020	9866-2020	78/C/ST/20 78/E/ST/20	
				scarico 74AI	07-08/07/2020	9988-2020	78/E/ST/20 78/F/ST/2020	
	7-8/07/20		ı			NESSUN CAMP	PIONAMENTO	
					29/09/2020		132/A/ST/20	
				pozzo AIA PZ15 (17)		16776-2020		Su iniziativa di ARPA, aggiunta determinazione di Boro, IPA e PCDD/FF.
						16781-2020		
				pozzo AIA PZ16 (18)	29/09/2020	16778-2020	132/ST/20	
						16782-2020		
			pozzo AIA PZ19 (21)		16780-2020			
2020			scarico parziale 4	scarico parziale 48AI		16783-2020 16847-2020		
2020	dal 29 settembre	4043 del		scarico parziale 24Al	30/09/2020	16848-2020	132/B/ST/2020	
	al 12	21/01/2021	2496 del	scarico parziale 8AI		16888-2020		
	ottobre	(Invio Verbali e RdP) 37350	21/01/2021		30/09/2020	16890-2020	132/C/ST/2020	
	Visita in	del 20/05/2021	21/01/2021 26036 del	scarico parziale 40AI		16921-2020		
	loco: dal 6	(Invio altri	20/05/2021		30/09/2020	16922-2020	132/D/ST/2020	
	a II'8 ottobre 2020	RdP)		scarico parziale 60AI-B		17083-2020		
	2020			scarico parziale 62AI-A	01/10/2020	17081-2020	132/E/ST/2020	
				scarico parziale 44Al				ARPA Puglia: Non è stato possibile procedere al prelievo del campione dello
				Scarico parziale 44Ai	05/10/2020	17219-2020	132/F/ST/20	scarico parziale 75Al in quanto risultava fermo per manutenzione
			scarico parziale 2AI-4		17218-2020		stra ordinaria di una pompa a diacente lo scarico.	
				camino E312, AGL 2		12726-2020		ARPA Puglia chiede che la postazione di lavoro in quota sia oggetto di interventi di manutezione e chiede, inoltre, di ripristinare il sistema di
					03/08/2020	12634-2020	97/ST/20	scorrimento della sonda del DECS (vd. Verbale).
			E312 bianco di campo		12647-2020		Attività di campionamento associata a dattività di controllo.	



	rif.	nota trasmi	ssione ARPA		data	rapporto		
anno	Ispezione	prot. ARPA	prot. ISPRA	area prelievo	campionamento	di prova	ve rbale n.	note
				camino E325, AGL2	02/00/2020	15293-2020	110/ST/20	Attività di campionamento associata a dattività di controllo.
				E325 bianco di campo	02/09/2020		110/ST/20	Actività di campionamento associata a da tività di conti olio.
				camino E312, AGL 2		14951-2020		ARPA Puglia rileva che sono in corso i lavori sollecitati, di cui al Verbale
				cummo 2312,7102 2	03/09/2020 ve ri fi care data	15296-2020	111/ST/20	97/ST/20, ed il ripristino del sistema di scorrimento sarà eseguito dalla ditta già incaricata.
				E312 bianco di campo		14952-2020		Attività di campionamento associata a dattività di controllo.
				camino E424	06/10/2020	19249-2020	136/ST/20	Impiantodide capaggiofermoprobabilmentepertuttoilmesediottobre.
				camino E428	07/10/2020	19250-2020	137/ST/20	ARPA Puglia: E' stata eseguita una misura aggiuntiva del parametro O2 presso la cabina SME del camino E424 per conferma dei valori registrati in para llelo dalle SME aziendale e dall'analizzatore di ARPA Puglia.
						17831-2020		
2020			PV1	10/10/2000	17837-2020 non disponibile	132/I/ST/20	Su iniziativa di ARPA, aggiunta determinazione di Berillio, Boro, PCB ePCDD/F. (Verbali inviati successivamente con Nota ARPA Puglia prot. 74609 del 29/10/2020, prot. ISPRA 49753 del 29/10/2020).	
				PV2	13/10/2020 (previstil il 07/10/2020,	17832-2020		
						17839-2020		
				PV3 Nuovo	posticipati vd. 132/G/ST/20)	17829-2020 17835-2020		
						17830-2020	132/H/ST/20	
				PM5		17836-2020		
				SF1	. ,	20805-2020		
	90468 del 28/12/2020 dal 3 al 22 dicembre	61294 del	SF2	01/12/2020	20806-2020	108/D/ST/2020		
		28/12/2020			19646-2020			
	2020	4043 del 21/01/2021	2496 del 21/01/2021	camino E312, AGL 2	11/11/2020	19677-2020	161/ST/2020	
	(Invio RdP)			E312 bianco di campo		19648-2020		





	rif.	nota trasmi:	ssione ARPA		data	rapporto		
anno	Ispezione	prot. ARPA	prot. ISPRA	area prelievo	campionamento	di prova	verbale n.	note
		13089 del 23/02/2021		camino E312, AGL 2	08/02/2021	1574-2021	15/CRA/21	
		(Invio Verbale 15/CRA/21)	8457 del 23/02/2021	E312 bianco di campo	08/02/2021	1575-2021	15/CRA/21	
			45109 del 26/08/2021	camino E312, AGL 2 (2' linea DECS)		3365-2021	22/CRA/21	Gli esiti dei campionamenti sono inficiati da un guasto del sistema refrigerante a servizio del DECS riscontrato in sede di prelievo del
				E312 bianco di campo (2' linea DECS)	08/03/2021	3366-2021	22/CRA/21	campione. E' previsto un nuovo prelievo del campione in data 02/09/2021.
				scarico parziale 27Al		3421-2021		
				scarico parziale 10Al		3425-2021	59/A/ST/2021	
	dal 31 48908 del marzo al 20 07/07/2021 aprile 2021 (Invio Verbali		scarico parziale 1AI	09/03/2021	3456-2021 Rev. 1	59/B/ST/2021	* Annulla e sostituis ce il precedente Rev 0 (che evidenziava un supera mento del valore selenio), poiché il valore limite previsto si applica dal 01/07/2021.	
				scarico parziale 74Al		3457-2021		
		07/07/2021 (Invio Verbali		scarico parziale 76AI		3522-2021	=0.10.10=10.00±	
2021		e RdP)		scarico parziale 17AI	10/03/2021	3523-2021	59/C/ST/2021	
	Visita in loco:			scarico parziale 40Al		3534-2021		
	dal 12 al 14			scarico parziale 24AI		3535-2021	59/D/ST2021	
	a pri le 2021			scarico finale SF1	44/02/2024	3605-2021	50 /5 /5T /2024	
				scarico finale SF2	11/03/2021	3607-2021	59/E/ST/2021	
				P2 Nuovo (Discarica G2)	15/03/2021	non pervenuto	59/F/ST/2021	Mancato campionamento per indisponibilità fornitore terzo.
		58329 del 25/08/2021 (Invio Verbali)	45109 del	P4 Nuovo (Discarica G2)	13/03/2021	non pervenuto	337.73.72021	The first of the f
	(Invio Verbali)  77638 del  11/11/2021 (Invio Verbali e alcuni RdP)  6422 del 27/01/2022	,	26/08/2021	P6 Nuovo	16/03/2021	3825-2021*	59/G/ST/2021	
			60373 del	P5 Nuovo	10/03/2021	3826-2021*	33/ 3/ 3// 2021	
		(Invio Verbali	bali   15/11/2021	P2 Nuovo (Discarica G3-V4)	47/02/2224	3960-2021 rev1*	50/H/ST/2021	
		27/01/2022	3289 del 28/01/2022	P4 Nuovo (Discarica G3-V4)	17/03/2021	3961-2021 rev1*	59/H/ST/2021	
		(Invio RdP con *)	20/01/2022	PV3	18/03/2021	4122-2021*	59/I/ST/2021	



	rif.	nota trasmi	ssione ARPA		data	rapporto		
anno	Ispezione	prot. ARPA	prot. ISPRA	area prelievo	campionamento	di prova	verbale n.	note
				PV2		4123-2021*		
				PV1	22/02/2024	4172-2021*	FO / L/CT / 2024	
				PM5	22/03/2021	4173-2021*	59/L/ST/2021	
				PZ15 (pozzo 17)		4197-2021*		
				PZ16 (pozzo 18)	23/03/2021	4200-2021*	59/M/ST/2021	
				PZ19 (pozzo 21)		4203-2021*		
				camino E551b	42/04/2024	5297-2021*	00/00/04	Campionamento PCDD/F e microinquinanti organici
				E551b bianco di campo	13/04/2021	5298-2021*	33/CRA/21	
				camino E551b		5423-2021*		
				camino E551b		5425-2021*		Campionamento Polveri (PTS)
				camino E551b		5426-2021*	33/CRA/21-A	
2021			E551b bianco di campo	14/04/2021	5427-2021*			
				camino E551b		5441-2021*		Campionamento Metalli
				E551b bianco di campo		5444-2021*	33/CRA/21-B	
				P1 NUOVO	11/05/2021	7735-2021*	100/CT/21	
	dal 30			P3 NUOVO	11/05/2021	7742-2021*	108/ST/21	
	giugno al 16			P12	12/05/2021	8010-2021*	100/A/CT/21	
	luglio 2021		8013-2021*	108/A/ST/21				
	Visita in Ioco:			1AI IN		8907-2021 Rev1	108/C/ST/21	
	dal 12 al 14			1AI	25/05/2021	8912-2021	. , ,	
	luglio 2021		2AI-5	]	8969-2021	108/D/ST/21		
				11AI-B		8908-2021	108/E/ST/21	





	rif.	nota trasmi	ssione ARPA		data	rapporto		
anno	Ispezione	prot. ARPA	prot. ISPRA	area prelievo	campionamento	di prova	verbale n.	note
				61AI-B	26/05/2021	9091-2021 Rev1	108/F/ST/21	
				2AI-7	, ,	9092-2021	108/G/ST/21	
				camino E425	05/07/2021	NON PREVISTO	72/CRA/21	Analizzatore in continuo con Horiba PG 350 ca. 24h
				camino E425	42/07/2024	12766-2021*	72/0/004/24	Controller on the IDA COV
				E425 bianco di campo	13/07/2021	12765-2021*	72/B/CRA/21	Controllo parametri IPA, COV
				camino E425	14/07/2021	12915-2021		Controllo parametro Metalli
				E425 bianco di campo	14/07/2021	12914-2021	72/C/CRA/21	Controllo parametro Metalli
				camino E425		12909-2021*		
				E425 bianco di campo	12910-2021*			
			camino E425		12911-2021*	72/D/CRA/21	Controllo parametro polveri totali (PTS)	
				camino E425	/== /== .	12912-2021*		
2021				E425 bianco di campo lavaggio linee	14/07/2021	12913-2021*		
				camino E437		NON PREVISTO	72/E/CRA/21	Analizzatore in continuo con Horiba PG 350 ca. 24h
				P11		12837-2021*	147/ST/21	
				pozzo artesano 3		12846-2021		
				P6 (monte UP3)		13001-2021	1 47 / A /CT / 21	
				New 630 FP (valle UP3)	15/07/2021	13002-2021	147/A/ST/21	
				Discarica V5 RP	, ,	13003-2021	147/B/ST/21	
				Discarica G2 RNP		13004-2021	147/0/31/21	
				camino E312 (2' linea DECS)	04/08/2021	14294-2021	86/CRA/21	
				camino E312 (2' linea DECS)	02/09/2021		86/CRA/21-A	MANCATO CAMPIONAMENTO
				camino E312	02/09/2021		95/CRA/21	Mancato campionamento a causa rottura basamento motore vaglio a caldo E38 della linea E.





	rif.			area prelievo	data	rapporto		_
anno	Ispezione			area prelievo campionam		di prova	ve rba le n.	note
				camino E312	06/00/2021	16310-2021	OF /A /CD A /24	
				E312 bianco di campo	06/09/2021	16311-2021	95/A/CRA/21	
				camino E312	19/09/2021		107/CRA/21	Mancato campionamento per linee non attive.
	dal 30 settembre al 15 ottobre 2021	77638 del 11/11/2021 (Invio Verbali)	60373 del 15/11/2021	scarico finale SF1		18848-2021*	402/57/2024	
2021	Visita in loco: dal 11 al 13 ottobre 2021	6422 del 27/01/2022 (Invio RdP con *)	3289 del 28/01/2022	scarico finale SF2	30/09/2021	18850-2021*	182/ST/2021	
	dal 13 dicembre al 21 dicembre 2021 Visita in loco: dal 15 al 17 dicembre 2021	77638 del 11/11/2021 (Invio Verbale) 6422 del 27/01/2022 (Invio RdP)	60373 del 15/11/2021 3289 del 28/01/2022	camino E312 bianco di campo	05/11/2021	21211-2021 21213-2021	113/CRA/2021	

<sup>\*</sup> Controllo straordinario sostituito con ordinario

<sup>\*\*</sup> Controllo straordinaio

### TAVOLA 3 Piano Sopralluoghi e Controlli PSC di cui al DPCM 29/09/2017 (aggiornamento al I quadrimestre 2022)





# PSC - Piano Sopralluoghi e Controlli, Stabilimento Acciaierie d'Italia SpA/ArcelorMittal/ILVA di Taranto Riepilogo prescrizioni DPCM 29/09/2017 attuate e in corso di attuazione (aggiornamento al I quadrimestre 2022)

N. prescriz. AIA	Prescrizione/Intervento	Descrizione intervento	Scadenza DPCM 2017/Decreti di differimento	Stato di attuazione	Report ISPRA: verifica stato attuazione/verifica completa attuazione
	Copertura Parco Minerale		31/12/2019 (scadenza addendum 2018)	ATTUATA	Rapporto di verifica di ottemperanza sul raggiungimento dell'obiettivo ambientale intermedio 100% copertura Parco Minerale e 50 % copertura parco fossile (Rapporto Ispra i ntermedio del 18-21/02/2020 - in archivio)
	Copertura Parco Fossile	E' autorizzata la realizzazione dell'intervento della copertura del <b>Parco Minerale</b> e del <b>Parco Fossile</b> così come previsto dal progetto approvato con DM n. 31 del 24 febbraio 2015 (GU n. 58 del 11/03/2015).	31/10/2021	ATTUATA	Rapporto prot. n. 2810 del 26/01/2022
	Pr. 1-UA7 - Trattamento acque meteoriche in area Parchi Primari (attività subordinata alla copertura)		31/01/2022	ATTUATA	Rapporto di verifica di ottemperanza in corso di predisposizione a seguito di sopralluogo effettuato in data 30/03/2022
1 - UA7 del DPCM 14/03/2014 (Parco Minerale e Fossile)	Misure di messa in sicurezza d'emergenza della falda superficiale - Pump&Treat	Il Gestore è autorizzato alla realizzazione dell'intervento, come da progetto riportato nell'Allegato 14 alla domanda di AlA, denominato "pump&treat", in conformità alle previsioni del DM n. 31 del 24 febbraio 2015, al fine di garantire le misure di messa in sicurezza d'emergenza della falda superficiale attraverso l'emungimento dalla rete piezometrica già esistente eventualmente integrata.	31/12/2018	ATTUATA	Rapporto prot. 46650 del 29/07/2019
	(scadenza : entro tre mesi dalla realizzazione interventi)	Il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità di controllo, entro 3 mesi dalla realizzazione dell'intervento "pump&treat", le coordinate geografiche e l'ubicazione (mediante apposita planimetria) dei relativi scarichi parziali, con una proposta di monitoraggio e l'indicazione dello scarico finale.		ATTUATA	DIR 339/2018 del 7/06/2018
	Copertura Parchi Minori:OMO - AGL/Sud - AGL/Nord	Per i <b>Parco OMO</b> e i <b>Parchi AGL Nord e Sud</b> si prescrive al Gestore la realizzazione della copertura conformemente al progetto di cui alla nota DVA/2013/26919 del 22 novembre 2013.	realizzazione: 30/04/2022 (42 mesi da subentro)	ATTUATA per Parco AGL SUD completato a febbraio 2021 (DIR 652 del 7 dicembre 2021) Parco AGL NORD e Parco OMO in corso di completamento	Rapporto di verifica di ottemperanza intermedio relativo all'avvio delle attività di copertura parco AGL-Sud del 14-16/11/2018 - In Archivio In programmazione sopralluoghi di verifica di ottemperanza
	Trattamento acque delle coperture Parco AGL/N AGL/S, OMO e Parco loppa			ATTUATA per AGL SUD e Parco Loppa come da comunicazione DIR 614 del 22/11/2021 In corso di completamento per parco OMO e Agl Nord	Rapporto di verifica di ottemperanza intermedia in corso di predisposizione a seguito di sopralluogo effettuato in data 30/03/2022 per Parco AGL Sud (acque di prima pioggia) e Parco Loppa (acque di prima e seconda pioggia)
Prescrizione n.4 - UA7 del DPCM	Proposta di eventuali modifiche al progetto	Si riconosce al Gestore la possibilità di proporre eventuali modifiche al progetto di cui alla nota DVA/2013/26919 del 22 novembre 2013, fermo restando la copertura.		ATTUATA	DIR 185/2018 del 29/03/2018 DIR 640/2018 del 31/10/2018
14/03/2014 (Parco OMO, Parchi AGL Nord e Sud e Parco Loppa)	Parco Loppa pavimentazione e installazione barriere frangivento	Per il Parco Loppa, il Gestore è autorizzato alla realizzazione dell'intervento di confinamento, mediante l'istallazione delle barriere frangivento sui quattro lati, come da progetto riportato nell'Allegato 2 alla domanda di AIA.	Realizzazione entro 30/04/2022 (42 mesi da subentro)	ATTUATA per Pavimentazione Parco Loppa In corso di completamento barriera frangivento	In programmazione sopralluogo di verifica di ottemperanza
	Procedura operativa per garantire l'efficacia della barriera	Il Gestore dovrà concordare con l'Autorità di controllo una proposta di procedura operativa al fine di garantire l'efficienza della barriera frangivento, prevedendo un adeguato livello di pulizia e di manutenzione della rete.	Entro 3 mesi dalla realizzazione	Subordinata al completamento degli interventi	

N. prescriz. AIA	Prescrizione/Intervento	Descrizione intervento	Scadenza DPCM 2017	Stato di attuazione	Report ISPRA: verifica stato attuazione/verifica completa attuazione
Prescrizione n.6 del DPCM 14/03/2014 (nastri trasport.)	Pr. 6 - Completa copertura nastri trasportatori e cadute	Il Gestore è autorizzato alla realizzazione dell'intervento finalizzato alla chiusura completa dei nastri tras portatori. Il Gestore può non realizzare l'intervento di chiusura dei nastri fermi e non utilizzati. Un loro eventuale riavvio dovrà comunque essere subordinato alla preventiva realizzazione degli interventi previsti. Il Gestore può non realizzare l'intervento di chiusura dei nastri che ricadono in aree oggetto di interventi di copertura.	(31/07/2021 come da ordinanza n.02404/2021 del TAR Lazio, che ha sospeso gli effetti del DM 112/2021 in relazione alla scadenza del 30 /04/2021 per i nastri in piano, confermata dalla sentenza n.9220/2021 del 4/08/2021)		Rapporto prot. n. 2218 – 24/01/2022
	Pr. 16.i - Chiusura edifici di gestione materiale polverulento - Edificio FC1 e Sili Cec	Il Gestore è autorizzato alla realizzazione dell'intervento finalizzato alla chiusura degli edifici,	31/12/2018	АТТИАТА	Rapporto prot. 46650 del 29/07/2019
Prescrizioni n. 16.i)-40-51-58-65-67 del DPCM 14/03/2014 Edifici gestione materiali polverulenti	Pr. 16.i - Chiusura edifici di gestione materiale polverulento - Stock House 4	associati ad impianti in esercizio, in cui avviene la gestione di materiali polverulenti.		ATTUATA	Rapporto prot. 46650 del 29/07/2019
	Pr. 16.i -Chiusura edifici di gestione materiale polverulento - OMO/2	Con riferimento alla depolverazione dell'edificio OMO, la cui chiusura è già stata completata, si riconosce al Gestore la possibilità di proporre a ISPRA una relazione tecnica sulla necessità della depolverazione tenuto conto del grado di umidità dei materiali, della relativa pezzatura e della presenza di tramogge chiuse. Qualora ISPRA ritenga la misura equivalente ne da comunicazione al Gestore, entro i successivi trenta giorni.	31/12/2018	АТТИАТА	Rapporto prot. 46650 del 29/07/2019
	Pr. 16.i - Chiusura edifici di gestione materiale polverulento - PCI	Con riferimento alla chiusura dell'edificio PCI, si riconosce al Gestore la possibilità di proporre all'ISPRA una relazione tecnica sulla possibilità di limitare la chiusura alla parte sommitale dell'edificio, in corrispondenza del piano di arrivo e partenza del nastro trasportatore, in quanto la restante parte delle strutture sono costituite da sili chiusi e già depolverati. Qualora ISPRA ritenga la misura equivalente ne da comunicazione al Gestore, entro i successivi trenta giorni.	31/12/2018	ATTUATA	Rapporto prot. 46650 del 29/07/2019
Prescrizioni n. 16.e -37-42-49 del DPCM 14/03/2014 Batterie n. 5-6	Prescrizioni n. 16.e -37-42-49 - Batterie 5-6	Il Gestore dovrà dismettere le Batterie 5-6. Pertanto, AM InvestCo Italy S.r.I., dovrà presentare all'Autorità di controllo, il Piano di Dismissione di dettaglio contenente la descrizione anche delle attività relative allo smaltimento/recupero dei rifiuti prodotti.	(42 mesi dal subentro) 30/04/2022 Nuova scadenza 22/02/2023 come da DM in corso di emanazione (verbale CdS del 14 aprile 2022)	In corso di attuazione	Limitatamente al rispetto dei termini di presentazione del Piano di Dismissione di Dettaglio fare riferimento alla DIR 579/2019 del 25/10/2019 e per lo stato di avanzamento lavori si faccia riferimento al Report Ispra Vigilanza n. 41508 - 30/07/21 e n.62186 del 23/11/21
		Il riavvio delle Batterie n. 3-4, dovrà essere autorizzato dall'Autorità competente su apposita richiesta di AM InvestCo Italy S.r.l., previa verifica da parte dell'Autorità di controllo del completamento di tutti gli interventi di seguito riportati:			
	Pr. 16.e - Batterie 3-4 rifacimento refrattari	- Rifacimento completo dei refrattari;			
Prescrizioni n. 16.e -37-42-49 del DPCM 14/03/20141 - Batterie 3-4	Pr. 49 - Batterie 3-4 Costruzione nuova Doccia	- Costruzione nuova doccia per garantire rispetto del limite per le polveri di 25 g/t coke;		Batterie 3-4: Impianti fermi	
	Pr. 42 - Batterie 3-4 Costruzione nuovo filtro	- Rispetto del limite per le polveri di 8 mg/Nm3 al camino;			
	Pr. 16.e - Batterie 3-4 sistema regolazione pressione	- Installazione sistema di controllo della pressione dei singoli forni;			
	Pr.37 - Batterie 3-4 miglior. sistema di aspir. allo sfornamento	- Miglioramento del sistema di aspirazione allo sfornamento come da progetto riportato nell'Allegato 4 alla domanda di AIA			
		Il riavvio delle Batterie n. 9-10 potrà avvenire previa verifica da parte dell'Autorità di controllo del completamento di tutti gli interventi di seguito riportati:			
	Pr. 16.f - Batteria 9-10 Completamento rifacimento	- Batteria n. 9 completamento del rifacimento dei refrattari a lotti;  - Batteria n. 10 conclusione del rifacimento completo			
	Pr. 16.f - Batteria 9-10 Rifacimento refrattari	dei refrattari;			
Prescrizioni n. 16.f -37-42-49 del DPCM 14/03/2014 Batterie 9-10	Pr.49 - Batteria 9-10 Installazione nuova doccia n.5	- Costruzione nuova doccia 5 per garantire il rispetto del limite per le polveri di 25 g/t coke;		АТТИАТА	Rapporto prot. 9654 del 01/03/2021
	Pr. 42 - Batteria 9-10 Costruzione nuovo filtro n.5	- Rispetto del limite per le polveri di 8 mg/Nm3 al camino E425, anche attraverso l'installazione di filtro a maniche;			
	Pr. 16.f - Batteria 9-10 sistema regolaz. Pressione ai forni	- Installazione sistema di controllo della pressione dei singoli forni;			
	Pr.37 - Batteria 9-10 miglior. sistema di aspir. allo sforn.	- Miglioramento del sistema di aspirazione allo sfornamento come da progetto riportato nell'Allegato 4 alla domanda di AIA.			

N. prescriz. AIA	Prescrizione/Intervento	Descrizione intervento	Scadenza DPCM 2017	Stato di attuazione	Report ISPRA: verifica stato attuazione/verifica completa attuazione
Duogavisione y 16h 70e del	Pr. 16h/70c1 - area GRF: Installazione cappe mobili lato TNA	Il Gestore è autorizzato alla realizzazione dell'intervento, come da progetto riportato nell'Allegato 5 alla domanda di AIA, con le seguenti scadenze:  - garantire la piena operatività delle cappe mobili sull'area lato TNA;  - effettuare le operazioni di svuotamento delle paiole esclusivamente nell'area lato TNA dotata di cappe mobili;		ATTUATA	Rapporto prot. 46650 del 29/07/2019
Prescrizione n. 16h - 70c del DPCM 14/03/2014	Pr. 16h/70c1 - area GRF: Instal. barriere frangivento (scadenza avvio cantiere: 31/03/2019, scadenza intervento : 48 mesi [*])	Realizzazione dell'intervento per l'installazione delle barriere frangivento sui quattro lati, come da progetto riportato nell'Allegato 5 alla domanda di AIA.	realizzazione (48 mesi dal subentro) 31/10/2022	In corso di attuazione.	Per lo stato di avanzamento lavori si faccia riferimento al Report Ispra Vigilanza12429 del 8 marzo 2022
	Pr. 16h/70c1 - area GRF: procedura operativa per gestione barriera	Il Gestore dovrà concordare con l'Autorità di controllo una proposta di procedura operativa al fine di garantire l'efficienza della barriera frangivento, prevedendo un adeguato livello di pulizia e di manutenzione della rete.	Entro 3 mesi dalla realizzazione	Subordinata al completamento degli interventi	
	Pr. 16.l - Fermata batteria 11	Il Gestore deve avviare le procedure per la fermata in tempo utile al fine di garantirne l'arresto entro la data prevista	31/03/2020	ATTUATA	Verifica preliminare spegnimento durante Visita Ispettiva II trimestrale 2020 e successiva verifica di ottemperanza con emissione Rapporto n. 39047 del 19/07/21
Prescrizione n. 16l del DPCM 14/03/2014 Batteria 11	Il riavvio delle Batteria n. 11, dovrà essere autorizzato dall'Autorità competente su apposita richiesta del Gestore, previa verifica da parte dell'Autorità di controllo del completamento di tutti gli interventi di seguito riportati:  Pr. 16.l - Batteria 11 Rifacimento refrattari - Rifacimento completo dei refrattari;				
	Pr. 49 - Batteria 11 Installazione nuova doccia n.6	- Costruzione nuova doccia 6 per garantire il rispetto del limite per le polveri di 25 g/t coke;		Impianti fermi	
	Pr. 16.l - Batteria 11 sistema regolaz. pressione ai forni  Pr. 37 - Batteria 11 miglior. sistema di aspir. allo	<ul><li>Installazione sistema di controllo della pressione dei singoli forni;</li><li>Miglioramento del sistema di aspirazione allo</li></ul>			
	sfornamento	sfornamento come da progetto riportato nell'Allegato 4 alla domanda di AIA.  Il Gestore deve realizzare gli interventi di seguito			
	Pr. 49 - Batteria 7-8 Instal. nuova doccia n.4.bis	riportati:  - Costruzione nuova doccia 4 bis per garantire rispetto limite polveri di 25 g/t coke;		ATTUATA	
Prescrizioni n. 16.m)-42-49 del DPCM 14/03/2014 Batterie n. 7-8 e doccia 4 bis			31/05/2021 (alla suddetta data la batteria 8 era adeguata e in marcia e la batteria 7 era ferma)	In data 10 febbraio 2021 è stata fermata la batteria 8 per poter procedere al completamento degli interventi. La suddetta batteria è stata riavviata il 22/04//2021 dopo il completamento degli interventi. La batteria 7 è stata fermata in data	Rapporto n. 58541 del 04/11/2021
	Pr. 16.m - Batteria 7-8 sistema regolaz. Pressione ai forni	- Installazione sistema di controllo della pressione dei singoli forni ;		29/04/2021 e riavviata in data 22/06/2021.	
	Pr. 37 - Batteria 7-8 miglior. sistema di aspir. allo sfornamento	- Miglioramento del sistema di aspirazione allo sfornamento come da progetto riportato nell'Allegato 4 alla domanda di AIA.			

N. prescriz. AIA	Prescrizione/Intervento	Descrizione intervento	Scadenza DPCM 2017	Stato di attuazione	Report ISPRA:  verifica stato attuazione/verifica completa attuazione
		Il Gestore deve realizzare gli interventi di seguito riportati:			vernica stato attuazione/ vernica compieta attuazione
	Pr. 49 - Batteria 12 Installazione nuova doccia 6	- costruzione nuova doccia 6 per garantire rispetto limite polveri di 25 g/t coke;			
Prescrizioni n. 16.o)-42-49 del DPCM 14/03/2014 Batteria n. 12 e nuova doccia 6	Pr. 42 - Batteria 12 Costruzione nuovo filtro Pr. 16.o - Batteria 12 sistema regolaz. Pressione ai	<ul> <li>rispetto del limite polveri di 8 mg/Nm3 al camino E428, anche attraverso l'installazione di filtro a maniche;</li> <li>installazione sistema di controllo della pressione dei</li> </ul>	Fermata della batteria entro 30 agosto 2021 come da DM 315/2021 e riavvio subordinato alla verifica da parte di Ispra del completamento degli interventi	ATTUATA	Rapporto n. 3425 del 28/01/2022
	forni  Pr. 37 - Batteria 12 miglior. sistema di aspir. allo sforn.	singoli forni; - miglioramento del sistema di aspirazione allo sfornamento come da progetto riportato nell'Allegato 4			
Prescrizione n. 18 Altoforno (AFO) 3	Pr.18 - Demolizione AFO/3 (scadenza presentazione piano di demolizione : entro 12 mesi dal subentro, scadenza intervento : 42 mesi)	alla domanda di AIA.  AM InvestCo Italy S.r.l dovrà presentare all'Autorità di controllo, il Piano di Dismissione di dettaglio, tenendo conto delle determinazioni di cui al provvedimento prot. DVA/2013/7520 del 27 marzo 2013 e contenente le misure di salvaguardia ambientale, ivi inclusa la rimozione e lo smaltimento dell'eventuale amianto presente.	30/04/2022 Nuova scadenza 21/10/2022 come da DM in corso di emanazione (verbale CdS del 14 aprile 2022)	In corso di attuazione .	Limitatamente al rispetto dei termini di presentazione del Piano di Dismissione di Dettaglio fare riferimento alla DIR 131/2019 del 8/03/2019 e per lo stato di avanzamento lavori si faccia riferimento al Report Ispra di Vigilanza n. 12424 del 8 marzo 2022
	(scadenza : 6 mesi prima dell'avvio delle attività di cantiere)	Il Gestore dovrà presentare all'Autorità competente e all'Autorità di controllo il cronoprogramma complessivo degli interventi comprensivo degli elaborati progettuali			
Prescrizione n. 16.n)-64-66 del DPCM 14/03/2014 Altoforno (AFO) 5	Prescrizione n. 16.n)-64-66 del DPCM 14/03/2014 Altoforno 5	Il riavvio dell'Altoforno 5 dovrà essere autorizzato dall'Autorità competente su apposita richiesta del Gestore, previa verifica da parte dell'Autorità di controllo del completamento di tutti gli interventi di seguito riportati:  - l'installazione del sistema di condensazione dei vapori loppa;  - l'installazione del sistema di depolverazione del campo di colata;  - gli interventi di copertura dei nastri trasportatori associati al funzionamento dell'AFO 5;  - la chiusura degli edifici in cui avviene la gestione dei materiali polverulenti associati all'AFO 5;  - interventi per l'efficientamento energetico;  - interventi per l'adeguamento ai valori limite di emissione prescritti allo scarico 9AI		Impianti fermi	
N. prescriz. AIA	Prescrizione/Intervento	Descrizione intervento	Scadenza DPCM 2017	Stato di attuazione	Report ISPRA: verifica stato attuazione/verifica completa attuazione
Prescrizione n. 55-57 del DPCM 14/03/2014	Pr. 55-57 area AGL: Installazione filtri a maniche prima linea (Linea E)	Il Gestore è autorizzato alla realizzazione dell'intervento per l'installazione di due filtri a maniche per il trattamento delle emissioni al camino E312 su una linea dell'impianto di sinterizzazione così come previsto dal progetto approvato con DM n. 53 del 3 febbraio 2014	31/12/2021	ATTUATA	Rapporto n. 132423 del 28/01/2022
Impianto di sinterizzazione	Pr. 55-57 Installazione filtri a maniche seconda linea (Linea D)	Installazione prevista in caso di mancata fermata della linea.	Avvio lavori entro il 30.06.2021	In corso di attuazione	Limitatamente all'avvio dei lavori si faccia riferimento al Rapporto di vigilanza Ispra n. 30636 del 10/06/2021
UA8-UA26 del DPCM 14/03/2014 Gestione acque meteoriche sporgenti marittimi e relative pertinenze	Pr. UA8-24 - Gestione acque meteoriche II° sporgente  Pr. UA8-25- Gestione acque meteoriche III° sporgente  Pr. UA8-26 - Gestione acque meteoriche V° sporgente	Il Gestore deve concludere gli interventi previsti entro il termine ultimo per la realizzazione degli stessi, fissato dalla legge alla scadenza dell'AIA dello stabilimento siderurgico ILVA S.p.A	23/08/2023	In corso di attuazione	In programmazione sopralluogo per verifica stato di avanzamento lavori
	UA9	AM InvestCo Italy S.r.l., dovrà trasmettere, all'Autorità competente e all'Autorità di controllo, il cronoprogramma di dettaglio degli interventi previsti, con particolare riferimento ai lavori di "Realizzazione opere Edili e Impianti".	(Entro 6 mesi dal subentro)	ATTUATA DIR 246/2019 DIR 573/2019	
UA9 del DPCM 14/03/2014 Gestione acque meteoriche aree	Pr. UA9- Raccolta e tratt. acque aree FOC1, GRF e Z.L.	Il Gestore è autorizzato alla realizzazione degli interventi di pavimentazioni, dei sistemi di raccolta e trattamento delle acque meteoriche, come da progetti riportati nell'Allegato 1 alla domanda di AIA, per le seguenti aree:  - AM5: FOC1, GRF e Zone Limitrofe;		In corso di attuazione	In programmazione sopralluogo per verifica stato di avanzamento lavori
a caldo	Pr. UA9- Raccolta e tratt. acque aree ACC1e Z.L.  Pr. UA9- Raccolta e tratt. acque aree ACC2, FOC2	- AM6: ACC1 e Zone Limitrofe; - AM8: ACC2, FOC2 e Zone Limitrofe;	23/08/2023	In corso di attuazione In corso di attuazione	In programmazione sopralluogo per verifica stato di avanzamento lavori
	e Z.L.  Pr. UA9- Raccolta e tratt. acque aree AFO 1/2 e			In corso di attuazione	In programmazione sopralluogo per verifica stato di avanzamento lavori  Rapporto di verifica di ottemperanza intermedio in corso di predisposizione a seguito di
	Pr. UA9- Raccolta e tratt. acque aree AFO 1/2 e Z.L.  Pr. UA9- Raccolta e tratt. acque aree AFO4/5 e Z.L.  - AM10: AFO4/5 e ZL;			In corso di attuazione	sopralluogo effettuato in data 30/03/2022 - AM9 - Fase 1  In programmazione sopralluogo per verifica stato di avanzamento lavori
	Pr. UA9- Raccolta e tratt. acque aree COK e Z.L.	- AM11: Cokeria e Zone Limitrofe		In corso di attuazione	In programmazione sopralluogo per verifica stato di avanzamento lavori
	UA9 - Trasmissione all'A.C., delle coordinate geografiche e l'ubicazione (mediante apposita planimetria) dei relativi scarichi parziali	Il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità di controllo, le coordinate geografiche e l'ubicazione (mediante apposita planimetria) dei relativi scarichi parziali, con una proposta di monitoraggio (comprensiva del parametro conduci bilità elettrica), l'indicazione dello scarico finale, nonché la planimetria della relativa rete di raccolta.	Entro 3 mesi dalla realizzazione	Subordinato al completamento della prescrizione	
		Il Gestore dovrà concordare con l'Autorità di controllo una procedura operativa per la verifica e la manutenzione periodica della pavimentazione in conglomerato bituminoso dei piazzali, delle vasche, dei pozzetti esistenti e da realizzare, nonché della rete di raccolta acque.	Entro 3 mesi dalla realizzazione	Subordinato al completamento della prescrizione	

N. prescriz. AIA	Prescrizione/Intervento	Descrizione intervento	Scadenza DPCM 2017	Stato di attuazione	Report ISPRA:  verifica stato attuazione/verifica completa attuazione
	Pr. UA10 - Gestione acque meteoriche in area IRF- SEA -PCA (scadenza: 30/06/2021)	Il Gestore è autorizzato alla realizzazione dell'intervento, come previsto dal progetto approvato con DM n. 169 del 6/08/2015 (GU n. 190 del 18/08/2015).	31/01/2022 come da DM 267/2021	ATTUATA	Rapporto di verifica del raggiungimento obiettivo ambientale - Rapporto 57549 del 29/10/2021 In corso di predisposizione il rapporto di verifica di ottemperanza in esito a sopralluogo svolto il 31/03/2022
UA10 del DPCM 14/03/2014 Gestione acque meteoriche aree SEA, IRF, PCA	Pr. UA10 - trasmissione cronoprogramma di dettaglio suddiviso per aree (scadenza : entro 3 mesi dal subentro)	AM InvestCo Italy S.r.l. deve trasmettere, all'Autorità competente e all'Autorità di controllo, il cronoprogramma di dettaglio degli interventi previsti e suddiviso per area, anticipando la realizzazione degli interventi sulle aree non interessate dal cumulo di scoria non deferrizzata		ATTUATA	DIR 67/2019 del 31/01/2019
		Il Gestore è autorizzato all'installazione e all'es ercizio dell'impianto mobile e temporaneo per attività di deferrizzazione della scoria di acciaieria, come riportato in allegato 19.		ATTUATA	Verifiche effettuate nel corso delle visite ispettive trimestrali
		Il Gestore è autorizzato alla realizzazione degli interventi, in conformità agli elaborati riportati nell'Allegato 11 alla domanda di AIA, finalizzati a traguardare i valori limite di emissione per le sostanze pericolose fissati agli scarichi parziali dei reflui di cokeria e degli altoforni e riportati nell'allegato II al DPCM 29/09/2017.	(30/06/2020 modificata dal DM 132/2020) 31/12/2020	ATTUATA	Rapporto n. 9654 del 01/03/21
	Pr. UA11 - trattamento acque di processo area COK (scadenza : 30/06/2020)	Riguardo al trattamento dei reflui di cokeria, l'intervento di cui all'allegato 11 della domanda di AIA deve prevedere anche la filtrazione a sabbia e l'adsorbimento su carbone attivo, anche con un utilizzo non continuo.		АТТИАТА	Rapporto n. 9654 del 01/03/21
	Pr. UA11 - trattamento acque di processo area AFO (scadenza : 30/06/2020)	Con riferimento all'intervento di trattamento dei reflui degli altoforni di cui all'allegato 11 della domanda di AIA, il Gestore può valutare l'opportunità di inserire una sezione di strippaggio finalizzata alla rimozione dell'azoto ammoniacale.	(30/06/2020 modificata dal DM 132/2020) 31/12/2020	ATTUATA	Rapporto n. 9654 del 01/03/21
UA11 del DPCM 14/03/2014 Scarichi parziali industriali	Pr. UA11 - trasmissione crono di dettaglio suddiviso per impianti (scadenza : entro 3 mesi dal subentro)	AM InvestCo Italy S.r.I. dovrà trasmettere, all'Autorità competente e all'Autorità di controllo, il cronoprogramma di dettaglio degli interventi previsti e suddiviso per i diversi impianti.	3 mesi dal subentro 31/01/2019	ATTUATA	DIR 67/2019 del 31/01/2019
	UA11 - adeguamento dei sistemi di monitoraggio agli scarichi (scadenza:31/03/2018)	Il Gestore deve adeguare i sistemi di monitoraggio al fine di verificare il rispetto dei valori limite di emissione per le sostanze pericolose riportati in allegato II al DPCM 29/09/2017	31/03/2018	ATTUATA	Verifiche svolte nel corso delle Visite Ispettive trimestrali
	UA11 - Punto di emissione 1AI, area COK: effettuare sperimentazione su Selenio scadenza : 30/06/2021)	Il Gestore, con specifico riferimento alle emissioni di Selenio al punto di emissione 1AI (scarico impianto di trattamento biologico cokeria), può proseguire la sperimentazione come riportato nell'allegato 11 della domanda di AIA, al fine di garantire il rispetto del valore limite di emissione	30/04/2022 come da DM 267/2021	In corso di completamento	In programmazione sopralluogo di verifica di ottemperanza
	UA11 - Punto di emissione 27AI, area Zincatura: presentare studio di fattibilità zinco (scadenza : 30/06/2019)	Il Gestore, con specifico riferimento alle emissioni di Zinco al punto di emissione 27AI (Zincatura a caldo ed elettrozincatura), dovrà presentare all'Autorità competente lo studio di fattibilità previsto nell'allegato 11 della domanda di AIA.	(30/06/2020 modificata dal DM 132/2020) 31/12/2020	ATTUATA	Rapporto n. 9654 del 01/03/21
Allegato II DPCM 29/09/2017	Pr. Allegato II del DPCM 29/09/2017 (scadenza : 01/04/2018)	Gli scarichi parziali con codice AIA  10AI, 11AI e 12 AI (vasche loppa) 29AI (impianto ultrafiltrazione LAF) 32AI e 51AI (impianti TUL 1 e TUL 2) 58 AI (impianto trattamento percolato)  per le sostanze presenti nella tabella 5 dell'allegato 5 Parte III del D.Lgs. 152/06, dovranno rispettare i valori limite indicati nella tab. 3 del medesimo allegato. Il rispetto dei valori limite dovrà essere verificato su campioni medi giornalieri.		ATTUATA	Verifiche svolte nel corso delle Visite Ispettive trimestrali

### Tabella riassuntiva delle ulteriori prescrizioni modificate e/o introdotte dal DPCM 29/09/2017

N. prescriz. AIA	Prescrizione/Intervento	Descrizione intervento	Scadenza DPCM 2017	Stato di attuazione	Report ISPRA: verifica stato attuazione/verifica completa attuazione
Art.6 comma 2 DPCM 29/02/2017	Pr. art.6, comma 2 - «Proposta organica di migliora mento ambientale per lo stabilimento ILVA S.p.A. in A.S (scadenza : entro 12 mesi dal subentro)	AM InvestCo Italy S.r.I. dovrà trasmettere all'Autorità competente e all'Autorità di controllo il cronoprogramma di dettaglio degli interventi di cui alla della «Proposta organica di miglioramento ambientale per lo stabilimento ILVA S.p.A. in A.S.» di cui art.2 comma 3 del DPCM 14/03/2016, riportata nell'Allegato 23 alla domanda di AIA presentata da AM InvestCo Italy S.r.I.	del piano	In corso di attuazione	Limitatamente al rispetto dei termini di trasmissione del piano fare riferimento alla DIR 591/2019 del 28/10/2019) e per lo stato di avanzamento lavori si faccia riferimento al Report Ispra Vigilanza n. 41508 - 30/07/21
Art. 6 comma 6 DPCM 29/09/2017	Pr. art.6, comma 6 - «Piano di efficientamento energetico» (scadenza : entro 12 mesi dal subentro)	AM InvestCo Italy S.r.l dovrà trasmettere, all'Autorità competente e all'Autorità di controllo,il cronoprogramma di dettaglio degli interventi di cui al «Piano di efficientamento energetico» riportato nell'Allegato 6 alla domanda di AIA presentata da AM InvestCo Italy S.r.l.	(12 mesi dal subentro) 31/10/2019 limitatamente al termine di trasmissione del piano	In corso di attuazione	Limitatamente al rispetto dei termini di trasmissione del piano fare riferimento a DIR 580/2019 del 25/10/2019 e per per lo stato di avanzamento lavori si faccia riferimento al Report Ispra Vigilanza n. 41508 - 30/07/21
Art.7 comma 2 DPCM 29/09/2017	Pr. art.7, comma 2 DPCM 29/09/2017 (scadenza : 30/09/2018)	Relazione di riferimento Il Gestore dovrà prestare apposita garanzia finanziaria di cui all'art. 29 -sexies, comma 9-septies del decreto legislativo n. 152/06, uniformandosi ai criteri di cui al decreto ministeriale del 28 aprile 2017, a favore della Provincia di Taranto	30/09/2018	ATTUATA	DIR 353/2018 del 12/06/2018 DIR 450/2018 del 27/07/2018 DIR 72/2018 del 8/12/2018 DIR 246/2019 del 30/04/2019 DIR 347/2019 del 18/06/2019
Art. 13 comma 2 DPCM 29/09/2017	Pr. art.13, comma 2 - «Programma organico di rimozione amianto (scadenza : entro 6 mesi dal subentro)	AM InvestCo Italy S.r.l. dovrà presentare all'ISPRA un programma organico di rimozione dell'amianto, che tenga conto della mappatura redatta dai commissari straordinari nonché degli impianti già dismessi e di quelli da dismettere	(6 mesi dal subentro) 30/04/2019 limitatamente al termine di presentazione del piano	In corso di attuazione	Limitatamente al rispetto dei termini di trasmissione del piano fare riferimento alla DIR 246/2019 del 30/04/2019 DIR 573/2019 del 22/10/2019 e per lo stato di avanzamento lavori si faccia riferimento al Report Ispra Vigilanza n. 41508 - 30/07/21

#### Tabella riassuntiva delle prescrizioni documento prot.4/U/11-12-2014 – Sub Commissario ILVA: Parte I.a. AIA 2011 e I.c. – Ulteriori Azioni di conformità normativa (Art. 9 del DPCM 29/09/2017) - Piano Rifiuti

N. prescriz. AIA	Prescrizione/Intervento	Descrizione intervento	Scadenza DPCM 2017	Stato di attuazione	Report ISPRA: verifica stato attuazione/verifica completa attuazione
Prescrizioni P128, P133, P134,P135, P136, P137, P140, P141, P143 e P172 DVA- DEC- 450-2011	Pr. Parte I-AIA2011 - Adeguamento depositi temporanei	Il Gestore dovrà assicurare il rispetto delle prescrizioni sia per i depositi temporanei di nuova realizzazione che per quelli oggetto di adeguamento		ATTUATA	Verifiche a campione svolte nel corso delle visite is pettive ordinarie sull'esercizio in AIA dell'impianto
Prescrizione UA3 del DPCM 14/03/2014 e del Piano rifiuti	Allegato I - Pr.UA3 - Dragaggi canali di scarico 1 e 2	Il Gestore è autorizzato alla realizzazione dell'intervento, come da progetto riportato nell'Allegato 13 alla domanda di AIA, finalizzato a garantire la rimozione del materiale sedimentato nei canali di scarico.	31/12/2018	ATTUATA	Rapporto 2020/20421 del 14/05/2020
Prescrizione UA4 del DPCM 14/03/2014 e del Piano rifiuti	Pr. UA4 - Intervento di dismissione serbatoio S3	Dismissione del serbatoi o S3 - 92		ATTUATA	Rapporto n.46650 del 29/07/2019
Prescrizione UA26 fase 2 del Piano rifiuti	Pr. UA26/Fase2 - indagini di caratterizzazione ambientale area PFU	Al fine del ripristino dell'area in esame, una volta conclusi gli interventi di rimozione dei rifiuti ivi presenti, dovranno essere effettuate le indagini di caratterizzazione ambientale		ATTUATA	Rapporto n. 46650 del 29/07/2019
Prescrizione UA27 fase 2 del Piano rifiuti	Pr. UA27/Fase2 - indagini di caratterizzazione ambientale area traversine	Al fine del ripristino dell'area in esame, una volta conclusi gli interventi di rimozione dei rifiuti ivi presenti, dovranno essere effettuate le indagini di caratterizzazione ambientale		ATTUATA	Rapporto n. 46650 del 29/07/2019

Tabella riassuntiva delle prescrizioni documento prot.4/U/11-12-2014 – Sub Commissario ILVA: Parte II – Ulteriori prescrizioni relative alle modalità di gestione dei rifiuti - Piano Rifiuti

N. prescriz. AIA	Prescrizione/Intervento	Descrizione intervento	Scadenza DPCM 2017	Stato di attuazione	Report ISPRA:  verifica stato attuazione/verifica completa attuazione
Prescrizione UP2 del DPCM 14/03/2014 e del Piano rifiuti	Pr. UP2 - Rimozione del cumulo polveri e scaglie in area Parco Minerale	Rimozione del cumulo di polveri e scaglie presente nell'area parchi primari	30/06/22 (DM n. 540 del 21/12/2021)	ATTUATA come da comunicazione di Ilva in A.S. (Commissari Straordinari) del 12 aprile 2022 in riferimento alla counicazione del Gestore DIR 212/2022 del 4 aprile 2022	Ultimo aggiornamento sulla verifica stato di attuazione prot. 12421 del 8/03/2022 In Programmazione verifica di ottemperanza
Prescrizione UP3 del DPCM 14/03/2014 e del Piano rifiuti	Pr. UP3 - Gestione dei materiali costituitida "fanghi ACC-PAF e AFO" - porzione non aeree escluse	Rimozione dei materiali costituiti da "fanghi ACC-PAF e AFO"	31/12/22 (DM n. 540 del 21/12/2021)	In corso di attuazione	Ultima aggiornamento sulla verifica dello stato di attuazione prot. 12421 del 8/03/2022 In programmazione verifica sullo stato di avanzamento
Prescrizione UP6 del DPCM 14/03/2014 e del Piano rifiuti	Pr. UP6 - Prosecuzione dell'esercizio e successiva chiusura della discarica per rifiuti non pericolosi sita in area cava "Mater Gratiae"	Intervento di chiusura della discarica G2 (discarica per rifiuti non pericolosi)	31/12/2018 modificata dal D.M. 362 del 28/12/2018 31/05/2019	ATTUATA	Rapporto n. 20421 del 14/05/2020 (acquisita il 10/09/2021, al prot. MATTM/96638)
Prescrizione UP8 del DPCM 14/03/2014 e del Piano rifiuti  LEGENDA	UP8 - Discarica per rifiuti pericolosi ex 2^categoria tipo C denominata "Nuove Vasche"	Il gestore curerà la post gestione della discarica per rifiuti pericolosi secondo il Piano di adeguamento di cui alla nota DIR 123 dle 27.03.2014, approvata dalla Provincia di Taranto con determinazione Dirigenziale n.39 del 6.03.2008 e procederà alla chiusura di cui è stata avanzata istanza di avvio con la suddetta nota		ATTUATA	Rapporto n. 39652 del 19/06/2018

LEGENDA						
Evidenziata in verde la	Evidenziata in arancione la prescrizione/obiettivo	Evidenziata in bianco la prescrizione/obiettivo				
prescrizione/obiettivo	ambientale attuata o prossima al	ambientale in corso di attuazione				
ambientale attuata e certificata	completamento non ancora certificate da Ispra					
da Ispra						